

Jontec Solve

Prostředek na odstraňování vosků z dřevěných podlah

Použití:

TASKI Jontec Solve je prostředek na bázi rozpouštědel na odstraňování vosků, mastnoty a olejů.

Přednosti a výhody:

- vysoce účinný na skvrny rozpustné v rozpouštědlech
- univerzální aplikace

Výhody použití:

- Dokonale odstraňuje vrstvy starého vosku, olej a mastnotu.
- Vhodný i pro vlhké stírání dřevěných podlah.
- Aplikace přípravku může být prováděna ručně i jednokotoučovým strojem.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Použití:

Vlhké stírání:

Setrně navlhčete mop/tkaninu a setřete podlahu.

Čištění sprejováním:

Nalijte prostředek do rozstřikovacího zařízení jednokotoučového stroje vybaveného vhodným padem a nastříkejte na podlahu a vyčistěte ji. Pokud je to nutné, pad vyměňte, nebo obraťte. Nechte podlahu oschnout. Odstraňte rozpuštěnou nečistotu čistým suchým padem. Pokud je to nutné pad vyměňte nebo obraťte.


Důležité:

Nepoužívejte vysavač na mokré nebo suché vysávání (nebezpečí výbuchu!). Nepoužívejte na podlahy citlivé na působení rozpouštědel, např. gumu, asfalt. Na lakované dřevěné/parketové podlahy používejte pouze modrý nebo červený pad.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: čirá, bezbarvá tekutina
relativní hustota při 20 °C: 1,0

F5a



TASKI Jontec Solve

Bezpečnost práce:

R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. S24: Zamezte styku s kůží. S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5 °C.

Balení:

Kanistr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájem 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiverseycz.cz